





Переход эксцентрический АТМ.А.Э500Х400.00



Обозначение	Условные проходы		Размеры присоед. труб		Размеры перехода, мм				Марка стали	Масса, кг
	Dy	Dy ₁			dp	dp ₁	S	L		
Прасч. = 1,0 МПа, Трасч. = 100 °С										
АТМ.А.Э500х400.00	500	400	530х10	426х10	516 ^{+0,7}	412 ^{+0,63}	16	200	08Х18Н10Т	45



Обозначение	Условные проходы		Размеры присоед. труб		Размеры перехода, мм				Марка стали	Масса, кг
	Dy	Dy ₁			dp	dp ₁	S	L		
Расч. = 1,0 МПа, Трасч. = 100°C										
АТМ.А.Э600х400.00	600	400	630х12	426х10	608 ^{+0,7}	412 ^{+0,63}	16	375	08Х18Н10Т	115